

Erledigt

Problem die RX 480 Powercolour zu installieren

Beitrag von „griven“ vom 29. April 2017, 01:35

Wie auch immer die IGPU wird nur und ausschließlich als Starthilfe benötigt und sonst für nichts weiter.

Ich handhabe es mit meiner R9-270X auch nicht anders. Im Bios habe ich eingestellt das die IGPU aktiv ist und als erste Initialisiert werden soll (an der IGPU ist nichts angeschlossen beide Monitore hängen an der R9). Ich verwende für die IGPU die folgende PlattfomID: 0x01660003 vielleicht ist das ja der passende Hint für Dich denn wenn die IGPU nicht korrekt initialisiert werden kann kommt OS-X natürlich auch nicht auf die Beine...