

Erledigt

Eigene SSDT-USB hilft auch nicht bei Instant Wake Up

Beitrag von „kuckkuck“ vom 30. April 2017, 18:22

Wie 2 Poste vorher schrittweise beschrieben bräuchte ich einen Log unter genannten Bedingungen. Das könnte weiterhelfen.

Im BIOS muss es eine Option dafür geben. Gibt es eine Suchfunktion? Mögliche Wörter wären auch noch: Intel Grafik, iGFX, iGPU, interne Grafik, Interne Grafikeinheit...