

Erledigt

Hackintosh bei einem Alienware Aurora R4 möglich?

Beitrag von „griven“ vom 1. Mai 2017, 12:19

Das scheint ein eher hartnäckiges USB Problem zu sein bei dem Board. Wichtig wäre hier wirklich zu wissen welche USB Devices verbaut sind (Device und VendorID) und wie das Routing der Ports aussieht (USB2 -> XHCI oder USB2 -> EHCI). Was Du mal versuchen kannst wäre anstelle von USBInjectALL oder der Holzhammer Methode das System noch mal sauber aufzusetzen und dann nur die GenericUSBXHCI.kext als einzigen USB bezogenen Fix in den Others Ordner zu packen.