

Erledigt

Problem die RX 480 Powercolour zu installieren

Beitrag von „al6042“ vom 1. Mai 2017, 23:18

CSM habe ich im BIOS des Ideapad nicht,
"Legacy Support" ist verfügbar, hilft aber nicht.
Die USB-Platte ist als UEFI eingerichtet.

Nicht vergessen, es handelt sich um eine R7 M360 kombiniert mit der HD520 des i7-6500U.
Der AtiFlash und ATiWinFlash zeigen nichts an, aber der GPU-Z gibt sie sauber aus.

Ich muss mich hier auch ausklinken... 😊
Feierabend für heute.