

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 4. Mai 2017, 08:56

Vielleicht noch nicht ganz. Mit den Apple Earpods bekomme ich zwar das Line Out Signal, aber das Mikrosignal erkennt der Rechner nicht. Es wird zwar ein Line-In Signal erkannt, wenn das Headset eingesteckt ist, aber es kommt kein Pegel an. Aber das liegt wahrscheinlich an Apple's Interpretation der Pinbelegung 4poliger Klinke, oder?

Mit deiner EAPDFix.kext werde ich von einer KP mit derselben im Backtrace begrüßt, aber danke für den Tipp - im OSXLatitude Forum gabs eine funktionierende Version, die den Sound nach Sleep und auch die Kombistecker Erkennung wiederbelebt (EAPDFix.kext.zip).