

Erledigt

Audio Latitude 3440

Beitrag von „al6042“ vom 5. Mai 2017, 07:28

Alles gut...

Wenn nur ein Codec erkannt wird, scheint es keine externe digitale Bildschirm-Anbindung zu geben.

Abder Text in codec00_dump war sprechend genug:

Code

1. Codec: Realtek ALC3223
2. Address: 0
3. AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)
4. Vendor Id: 0x10ec0283

Mit den letzten 4 Ziffern der Vendor-ID wird tatsächlich der ALC283 aufgeführt.