

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 7. Mai 2017, 15:56

Im BIOS gibt es nur die Optionen Audio (de-)aktivieren und Internes Mikro (de-)aktivieren, das hilft sicher nicht weiter. Ich habe jetzt nochmal alle 6 Versionen von dir mit der Layout ID 13 und dem Headset+Adapter getestet. Version 1-4 verhalten sich wie bisher beschrieben, Version 5 hat keine Eingabegeräte, Version 6 nur das interne Mikro. Gibt es noch mehr Optionen oder sind wir jetzt an dem Punkt, an dem sich selbst Toleda himself die Zähne ausbeißt? Wäre schade, wenn es nicht funktioniert, aber die Implementierung in Version 6 und eine USB Karte sind notfalls auch ok.