

Erledigt

Sierra 10.12.4 Hibernate usw.

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 8. Mai 2017, 21:19

Inject, Add ClockID und FixOwnership sind angehakt, sonst habe ich noch USBInjectAll im Other-Ordner. Bei 3 USB3-Ports war das ausreichend, dass erstmal alle USB-Ports korrekt funktionieren.