

**Erledigt**

## **Erledigt: kein Sound mit ALC1150 unter macOS Sierra**

**Beitrag von „osRacer“ vom 9. Mai 2017, 20:35**

Hallo Leute,

langsam habe ich keine Optionen mehr. Irgendwie bekomme ich den Sound nicht hin. Auf meinem Mainboard ist der ALC1150 drauf.

Folgendes habe ich schon getestet:

- 1.)AppleHDA.kext + audio\_cloverALC-120. Da bekomme ich unter Systemeinstellungen/Ton zwar Line-Out angezeigt, allerdings kommt kein Ton.
- 2.)AppleALC.1.1.1.kext + Lilu.1.1.0.kext + Shiki.2.0.1.kext in auf die EFI-Partition unter EFI/CLover/kexts/10.12 kopiert. Allerdings bleibt danach die Auswahl unter Systemeinstellung/Ton dann leer.

Kann man überhaupt noch etwas retten, da ich so viele Möglichkeiten durcheinander probiert habe oder muss ich mich auf eine Neuinstallation einstellen? Und kann mir jemand helfen?

Gruß, osRacer