

Erledigt

Erledigt: kein Sound mit ALC1150 unter macOS Sierra

Beitrag von „osRacer“ vom 10. Mai 2017, 22:57

Die AppleHDA.kext ist die originale, da ich neu installieren musste.

Habe für die Installation sogar die AppleALC.kext und die Lily.kext gleich mit in den EFI/Clover/kexts/10.12 gepackt und so installiert. Brachte leider auch nichts.

Das was al6042 verlinkt hat denke ich erfüllt zu haben, zumindest soweit ich das verstehe.

EDIT: gerade eben ist mir aufgefallen, daß beim booten Geräusche aus den Boxen kommen....

Was sich auch zu meinem ersten Post geändert hat ist das ich jetzt Line-Out unter Systemeinstellungen/Ton angezeigt bekomme. War vorher mit AppleALC nicht.

Trotzdem bekomme ich keine Soundausgabe.

EDIT 2: Nun habe ich auch endlich Sound. Ich hatte mich anfangs zu sehr auf das Auswählen von "Line-Out" in der Systemsteuerung/Ton versteift und die Auswahl "Interner Lautsprecher" nicht beachtet. Zusätzlich kam noch hinzu das dort die Lautstärke auf "Mute" gestellt war. Nach ändern dieser beiden Optionen hatte ich auch endlich Sound!! Ich verwende nun die Option 2 aus dem ersten Post. Thema ist hier für mich geschlossen.