

Erledigt

Bin leider völlig neu im Hackintosh Basteln.

Beitrag von „Apple-FanBoy1976“ vom 12. Mai 2017, 00:24

Hier die [BIOS Einstellungen](#) wie von dir empfohlen. ich musste von 32M auf 96M ändern. Ich habe in meiner Verzweiflung auch schon verschiedene USB Ports mit dem Installations-Stick probiert.

Leider hat auch die Änderung am Grafikspeicher mich nicht weiter gebracht. Die Kiste kommt jetzt nicht mal mehr bis zum Darwin-Kernel 😞



Trotzdem danke für den Tip