

Erledigt

## GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Fredde2209“ vom 13. Mai 2017, 09:34

Probier mal diese DSDT auf die EFI Partition nach EFI/CLOVER/ACPI/patched legen. Dann musst du nur noch den AppleALC.kext nach EFI/CLOVER/kexts/Other legen und nach einem Neustart sollte dein Sound schonmal laufen. Die HD530 sollte darüber auch erkannt werden und es ist KEIN Inject Intel und die ig-platform-id in der Config.plist mehr nötig.

Berichte bitte, ob es klappt 😊