

Erledigt [Project Lilith] - Nachsorge

Beitrag von „Zombiber“ vom 14. Mai 2017, 17:12

Also ich habe im BIOS noch die aktivierte "High Pression Event Timer"-Option deaktiviert. Nach kurzer Recherche ist der HPET wohl der Nachfolger des RTC...

Mal schauen, ob sich das Problem damit erledigt hat. 😊

Andere Frage, vielleicht direkt an Dich [@al6042](#):

Wenn ich mich Dienstag daran versuchen möchte, alle USB-Ports zu aktivieren, dann hat das keinen Einfluss auf irgendwelche eingestellten DSDT.aml-Werte, oder?

Da ich nun auch gelesen habe, dass man sich damit das Bluetooth abschalten kann, ist es am Besten, ich hänge den USB-Port ab und im Rahmen des Tutorials wieder an und hoffe, dass es blinkt? 😁