

Erledigt

overcurrent detected - El Capitan bootet nicht

Beitrag von „McRudolfo“ vom 16. Mai 2017, 09:51

Also OS X scheint einen zu hohen Strom an zwei USB-Ports zu bemerken.
Funktionieren denn alle USB-Ports unter Windows?

Falls du die Möglichkeit hast teste das System mal mit einem anderen Netzteil.
Ansonsten würde ich, wie [@derHackfan](#) schon schrieb, das System auseinanderbauen und die Teile nach und nach wieder zusammenbauen und testen.

EDIT: Vielleicht als erstes noch einmal die BIOS-Einstellungen in Sachen USB überprüfen bzw. testen