

Erledigt

Fix: Blackscreen an HD530 nach 10.12.5-Update

Beitrag von „Plonker“ vom 17. Mai 2017, 12:58

[@noEE](#)

Bei mir sind alle "fremden" kexts immer im EFI-Ordner. So auch Lilu / IntelGraphicsFixup. Sie funktionieren dort.

Anscheinend haben aber Leute, die AppleALC nutzen (lies den ganzen Thread) dann Probleme. Ich nutze AppleALC nicht.

Übrigens, sorgte der noch bei mir vorhandene Boot-Glitch-Patch für die HD530 (zerteilter Apfel beim Booten) in Kombination mit IntelGraphicsFixup nachvollziehbar für Blackscreens an der RX460! Er muss raus...