

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „DSM2“ vom 17. Mai 2017, 22:59

[@Marcel2303](#): Clown gefrühstückt oder was ist dein Problem ?[https://www.hackintosh-forum.d...php/User/43316-hackiFan/](https://www.hackintosh-forum.de...php/User/43316-hackiFan/)

[@hackiFan](#) : Ich konnte leider noch nicht genau heraus finden, was in Bezug zu USB genau anders im neuen Windows Build das bestehende Problem ist aber es hat definitiv was mit dem neuen Build zu tun!

Mit der alten Version gab es keine Probleme. Auch das vollständige abschalten des xhci Controllers brachte keine Lösung...