

**Erledigt**

## **Hilfe beim Aufsetzen meines Hackintosh (AMD alt)**

**Beitrag von „Matt Feeny“ vom 20. Mai 2017, 18:16**

Ich habe aktuell keine GPU bis auf OnBoard installiert ich habe den Kernel eingefügt und Enoche drüberlaufen lassen und denn Extras Ordner mit dem aus dem Video <https://www.youtube.com/watch?v=u7AFcC2et6U> ausgetauscht. Nun wenn ich jetzt den PC starte und boote ohne flags etc. bleibt er bei [ PCI configuration begin ] hängen. mit der bootflag ncpi=0x3000 ändert sich nichts was kann soll ich machen?