

Erledigt

BCM94360CD Probleme

Beitrag von „affe1980“ vom 20. Mai 2017, 19:59

Ich habe die karte schon an allen 3 PCI Steckplätzen gehabt doch nur Bluetooth habe ich mit dem injector kext zum laufen bekommen.

dies hier habe ich auch schon versucht:

```
sudo kextcache -system-prelinked-kernel
```

```
sudo kextcache -system-caches
```

ok thx werde ich gleich mal testen

update mit der von dir angepassten dsdt.aml