

Erledigt

T61p 10.12.5 - keine Helligkeit

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 20. Mai 2017, 21:19

Dieses Problem hatte ich gestern auch. [@griven](#) hat darauf hingewiesen, dass IntelBacklight seit 10.12.4 nicht mehr funktioniert.

Füge mal bitte diesen KextToPatch in die config.plist ein.

Spoiler anzeigen

Die IntelBacklight kannst du löschen.