

Erledigt

BCM94360CD Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 20. Mai 2017, 22:25

Hast du mal in die IOREG reingeschaut?

Das ist RP04 nicht mehr vorhanden...

Ich bin mir nicht sicher was da bei dir los ist, aber dass sollte nicht von Reboot zu Reboot Unterschiede aufweisen.