

Erledigt

BCM94360CD Probleme

Beitrag von „al6042“ vom 21. Mai 2017, 10:02

Wenn es eine Original-Karte mit der Original-Kombi aus Vendor-/DeviceID wäre, müsste er tatsächlich nicht viel tun.

Aus der oben verlinkten Seite von OSXLatitude kannst du ja sehen, welche Modelle welche Eingriffe benötigen...

Beim WikiDevi-Link, noch weiter oben, kann man sehen, welche 4360er-Modelle in welchem Apple-Geräte zu finden sein können, auch wenn das ein Beitrag der Kollegen vom applelife-Forum ist:

Zitat

Broadcom BCM94360CD - iMac, 3x ant. + 1x ant. BT, MIMO 3x3

Broadcom BCM94360CS - MacBookPro, 3x ant., MIMO 3x3

Broadcom BCM94360CS2 - MacBookAir, 2x ant., MIMO 2x2

Damit wird aber auch gerne mal klar, warum der Einsatz einer BCM94360CS2 in einem iMac17,1 auch mal den Whitelist-Patch benötigen kann.