

Erledigt

T61p 10.12.5 - keine Helligkeit

Beitrag von „griven“ vom 21. Mai 2017, 16:27

Das mit der IntelBacklight funktioniert natürlich auch nur bei Intel Karten. Leider ist mit bisher noch keine Lösung für die NVS Karten untergekommen aber der ACPIBacklight.kext ist sicher der Ansatzpunkt dazu. Ich schätze mal Apple hat bei 10.12.5 mal wieder was an der ACPIPlattform.kext geändert was nun dazu führt das die Regelung über die ACPI Calls (nichts anderes macht ja die ACPIBacklight.kext) nicht mehr greift. Interessant in dem Zusammenhang wäre herauszufinden was geändert wurde und in wie weit man dann die ACPIBacklight.kext an diese geänderten Umstände anpassen kann/muss.