

Erledigt

Ruhezustand funktioniert teilweise

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Mai 2017, 16:44

Es gibt jetzt 2 Optionen für dich. Fein säuberlich oder grob.

Wenn du fein säuberlich willst, solltest du den "change 15 Port limit patch" entfernen und deine USB Ports gezielt injecten mit Hilfe oben erwähnter Anleitung. Zusätzlich solltest du eine SSDT erstellen anhand [@elmaccis](#) Anleitung von hier: [Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Wenn du dort die Schnittstelle an der die BCM943602CS hängt richtig deklarierst, sollte Sleep funktionieren.

Wenn du aber lieber die grobe Variante willst, würde ich deine DSDT entsprechend bearbeiten und für die Deaktivierung der USB3 Methode während des sleep sorgen. Das ganze kann aber für Komplikationen bei zB TimeMachine Backups während Power Nap führen... Wie du willst 😊