

**Erledigt**

## **Ruhezustand funktioniert teilweise**

**Beitrag von „Tommisan“ vom 22. Mai 2017, 21:47**

Hallo kuckkuck,

Habe jetzt den 15port Limit patch entfernt und im Cloverconfig die USB ports excluded.

Soweit ich das verstanden habe müsste noch der Port an dem das BT Modul hängt (Port 7 ) als solches deklariert werden. Nun bist Du wieder dran..