

Erledigt

Ruhezustand funktioniert teilweise

Beitrag von „Tommisan“ vom 23. Mai 2017, 23:36

Systemeinstellung BT ist der Haken bei "ermöglichen Beendigung des Ruhezustands" gesetzt. Wlan sucht nach dem Ruhezustand auch erst wieder eine Verbindung. Sollte diese nicht aufrecht erhalten werden? (PowerNap)

Bei über diesen Mac stand immer nur iMac , das Baujahr etc fehlte.

USB Baum habe ich angehangen. Sowie ein Bild von der Lacie 3.0 USB Platte im Benchmark. Ein USB Stick 3.0 im Front USB 3.0 Anschluss macht 23MB/S Write und 24 MB/s Read

Ich Dulli muss an die SSDT noch mal bei. Habe zwar den Port 7 als 255 gekennzeichnet, aber den HS11 aus dem Original auch als 255 nicht geändert. Vielleicht mag er das nicht.