

Erledigt

Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!

Beitrag von „stasi“ vom 25. Mai 2017, 11:43

Erstmal hallo an alle!

Ich habe Sierra mit Hilfe von dem Clover Order von [@YogiBear](#) auf meinem T430s ans laufen bekommen. Leider schaffe ich es nicht die externen Video Anschlüsse zu aktivieren. Nach der Anleitung von [@al6042](#) habe ich per Clover Configurator die ig-platform-id von 0x01660004 auf 0x01660003 geändert und den Rechner neugestartet. Schauen Sie nun in den DPCIManager steht dort immer noch die 0x01660004 mit einem Port drin.

Was habe ich vergessen, damit der Rechner die richtige ID mit der 0x01660003 am Ende lädt?

LG Stasi