

**Erledigt**

## Sierra und T430s - Zwei Freunde die sich erst kennenlernen müssen!

Beitrag von „stasi“ vom 25. Mai 2017, 11:53

Vielen Dank! Auch für die schnelle Antwort 😊

Ich denke er nimmt die von [@YogiBear](#) gepatchte DSDT.aml - ich selber habe nichts gepatcht. Sehe gerade, dass man da mal rein schauen kann. Ich schau mal ob die ID dort hinterlegt ist

Edit: Finde dort jedenfalls keine Strings mit 60004 / 60003

Im Bootlog finde ich folgendes:

Code

- ```
1. 0:867          0:000          ===          [          GetEarlyUserSettings          ]
   =====
2. 0:867 0:000 timeout set to 5
3. 0:867 0:000 Custom boot CUSTOM_BOOT_DISABLED (0x0)
4. 0:867 0:000 KextsToPatch: 6 requested
5. 0:867 0:000 - [00]: AppleIntelFramebufferCapri (HDMI-audio HD4000 0x01660003, port
   0304) :: BinPatch :: data len: 12
6. 0:867 0:000 - [01]: IOAHCIBlockStorage (Enable TRIM for all SSDs) :: BinPatch :: data len:
   9
7. 0:867 0:000 - [02]: AppleIntelFramebufferCapri (HDMI-audio HD4000 0x01660003, port
   0205) :: BinPatch :: data len: 12
8. 0:867 0:000 - [03]: IOGraphicsFamily (Boot graphics glitch, 10.10.x/10.11.x (credit
   lisai9093, cecumekpawon)) :: BinPatch :: data len: 5
9. 0:867 0:000 - [04]: AppleIntelFramebufferCapri (HDMI-audio HD4000 0x01660003, port
   0406) :: BinPatch :: data len: 12
10. 0:867 0:000 - [05]: AppleIntelFramebufferCapri (LVDS HD4000 0x01660003, port 0503) ::
   BinPatch :: data len: 12
```