

Erledigt

Problem MacOS 10.12.4 zu booten nach Installation auf ASUS G751JY

Beitrag von „Sengir1990“ vom 25. Mai 2017, 22:16

Nur die GTX980M. Beim BIOS finde ich nix über grafikeinstellungen. Bei der Cofig.plist ist nvdisable=1 eingestellt.