


Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „efendi“ vom 26. Mai 2017, 11:57

Der T20 läuft mittlerweile ganz prächtig, die 1050-er von Palit macht auch keine Schwierigkeiten mit den aktuellen Web Drivern.



Scheinbar habe ich noch ein kleines Problem mit USB, obwohl es augenscheinlich funktioniert

External USB 3.0:

Produkt-ID:	0xa202
Hersteller-ID:	0x0480 (Toshiba America Info. Systems, Inc.)
Version:	3.15
Seriennummer:	20161222006278F
Geschwindigkeit:	Bis zu 5 Gbit/s
Hersteller:	TOSHIBA
Standort-ID:	0x14700000 / 2
Verfügbare Stromstärke (mA):	900
Erforderliche Stromstärke (mA):	896
Zusätzlicher Betriebsstrom (mA):	396

Media:

External USB 3.0:

Kapazität:	3 TB (3.000.592.979.968 Byte)
Wechselmedien:	Nein
BSD-Name:	disk2
Logical Unit:	0
Partitionstabellentyp:	GPT (GUID-Partitionstabelle)
USB Interface:	0
Volumes:	

Die externe USB 3-Platte wird auf dem Desktop nicht angezeigt, im Finder aber schon, vorne oder hinten angesteckt spielt keine Rolle. Finder-Einstellungen habe ich natürlich überprüft, Festplattendienstprogramm zeigt sie auch an, bei einer Überprüfung werden keine Fehler angezeigt.



Kennt jemand das Problem, vielleicht eine Idee?

THX