

Erledigt

HP 8460p mit Intel HD 3000

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 26. Mai 2017, 18:48

Wenn du Inject Intel benötigst stimmt etwas mit deiner DSDT nicht. Darum sollte man keine fremden ACPI Dateien verwenden... ich habe deine config.plist verwendet und alles unnötige entfernt, da das meiste eh schon in der DSDT drin steht. Wozu benötigst du dart=0? VTd kannst und solltest du besser im BIOS deaktivieren - dart=0 ist nur als Workaround gedacht für Notebooks, bei denen man das nicht einstellen kann.

Lade mal einen IORegistryExplorer Dump als zip hier hoch. Ich hätte nicht gedacht, dass HP in der gleichen Serie unterschiedliche Eingabegeräte verbaut hat.