

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 26. Mai 2017, 23:21

Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das ist bei mir gleich und hat mich noch nie gestört.

Es gibt einige Einstellungen für den Kext VoodooPS2Trackpad.kext. Mann muss hier nur den richtigen für die Auflösung finden.

Die Datei VoodooPS2Controller.kext im EFI Ordner mit "Rechtsklick > Paketinhalt zeigen" öffnen. Dann Ordner öffnen Contents/Plugins. Hier wieder bei VoodooPS2Trackpad.kext den Inhalt anzeigen lassen.

Dann die Info.plist unter Contents mit "PlistEdit Pro" editieren.

Dann unter "IOKitPersonalities/ALPS TouchPad/Platform Profile/Default" sind alle Einstellungen zu finden.

Vorsicht beim Editieren. Falsche Werte führen zu einem nicht mehr funktionierenden Touchpad. Eventuell ist es Resolution.

Aber wie bereits geschrieben. Ich komme wunderbar zurecht mit dem Touchpad. Für mehr Eingaben benutze ich eine Magic Maus.