

Erledigt

SATA Festplatte nicht im BIOS

Beitrag von „srslyfubar“ vom 27. Mai 2017, 09:30

Hab jetzt mal unterschiedliche Ports ausprobiert, immer das gleiche Ergebnis: wird nicht erkannt. Im Manual zum MB steht auch nichts explizit bzw. ich lese eher daraus, dass alle 6 Ports, die das Board hat gleichzeitig aktiviert und deaktiviert werden und alle gleichwertig sind.