

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 29. Mai 2017, 17:57

1. da bin ich grad nicht ganz sicher, da USBInjectAll nicht greift und mich ein Meta-Inject von Rehabmans Kexts in das Bluetooth Device vermuten lässt, dass dort eine Injection nicht ganz zuverlässig abläuft, unabhängig von USB. Daher installier bitte mal nach /S*/L*/E*/ mit Kext Utility.
2. Möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Außerdem ist dann erstmal jegliche Brightness Steuerung hin. Bevor wir uns da eine neue Baustelle bauen warte damit bitte noch.