

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 29. Mai 2017, 19:08

Die Brightness Tasten lösen also wie vermutet ACPI Events aus. Mit ACPIDebug.kext kann man schauen, wo was passiert und dann entsprechend patchen. Ich beschreibe das Vorgehen hier nicht, weil es recht umfangreich ist und im ACPIDebug Repo von Rehabman beschrieben ist. Ich vermute mal, dass meine Patches in der DSDT schon korrekt arbeiten, aber deine VoodooPS2Controller Version nicht kompatibel ist, da sie ja recht alt ist, beziehungsweise schon vor längerer Zeit von Rehabmans VoodooPS2Controller geforked wurde. Nimm mal die aktuelle Debug Version von Rehabman. Damit wird das Trackpad zwar wahrscheinlich nicht gut funktionieren, aber du kannst testen, ob die Brightness Keys funktionieren. Einfach die Kext austauschen und die Tasten probieren. <https://bitbucket.org/RehabMan...ps2-controller/downloads/>