

**Erledigt**

## **Acer Aspire V5-531-967B4G32Mass Würde es Laufen?**

**Beitrag von „hackitosh“ vom 3. September 2012, 14:20**

Danke für Eure Antworten, habe jetzt erstmal Windows drauf installiert, komisch das selbst nach einer Neu installation das System info Tool nicht geht. Egal..

Aber... Es ist KEIN Broadcom Wlan Chip. Sondern der Atheros Wlan Chip dingens.. Gibt es dafür ne Kext Datei, wenn ja, dann würde ich heute Abend erstmal 10.7 versuchen zu installieren.. Wenn es so klappen würde.. Oder ist hier ein "Griff ins Klos vor Programmiert"?

Bzw. Wäre es mit dem Dummy (Sofern man die Dev ID oder Vendor ID rausbekommt möglich?

[http://www.osx86.net/view/150-atheros\\_wireless\\_cards.html](http://www.osx86.net/view/150-atheros_wireless_cards.html) ?