

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 30. Mai 2017, 20:41

Erst mal Danke an euch beiden das ihr hier so aktiv seid.

Das was ich bis jetzt Testen konnte:

Mein Bluetooth Problem nach Sleep:

Nachdem ich die Kexte BrcmFirmwareRepo.kext, BrcmNonPatchRAM2.kext und BrcmPatchRAM2.kext nach SLE kopiert habe ist das Problem mit dem Erwachen von Bluetooth weg. Bluetooth ist jetzt sofort verfügbar. 😄

tastatur.keylayout:

Ohne diese Datei funzt meine Tastatur überhaupt nicht. Viele Tasten werden falsch erkannt wie etwa @. Aber da ist noch Optimierungsbedarf und ich werde diese noch Überarbeiten.

Letzte DSDT.aml von Thogg Niatiz:

Funzt super, einzig nach Sleep bleibt der Bildschirm aus bis man zusätzlich zum Aufklappen eine Taste drückt. Daher verwende ich hier erst mal weiterhin meine DSDT.aml.

Powertaste:

Nach kurzem drücken geht der Laptop sofort in Sleep oder erwacht.

Laut Leise Tasten:

Ich kann machen was ich will, anderes Tastaturlayout, andere DSDT.aml.... Was immer geht sind die Laut und Leise und Tonaustasten. Daher hier noch keine Lösung für Ketarr.

Bleibe dran und Meld mich wieder bei weiteren Ergebnissen.

Gruß Michael