

Erledigt

Trim für SSD's unter Sierra

Beitrag von „griven“ vom 1. Juni 2017, 00:09

Hum könnte in dem Fall tatsächlich am Controller liegen bzw. daran das der Controller als Generic erkannt wird. Die Geschichte mit dem Patch in der Config ist halt mit der Brechstange sprich hiermit wird einfach die Prüfung ob es sich um eine Apple SSD handelt oder nicht ausgehebelt...