

Erledigt

Booten mit Clover läuft aber kein Sound ? - Gigabyte GA-Z97-UD5H + i7 4770K - Audio Troubleshooting

Beitrag von „esky“ vom 3. Juni 2017, 04:18

Hi!

Vor einigen Tagen habe ich meinen neuen Hackintosh mit Sierra aufgesetzt.

Soweit lief auch alles ohne größere Probleme, dank der Hilfe hier im Forum.

Das Setup ist identisch mit der Hardware aus meiner Signatur, Bootloader ist der aktuelle Clover (v2.4k_r4077).

Am Anfang hatte ich folgende KP, weil etwas mit ACPI nicht gepasst hat:

Code

1. Panic(cpu 0 caller 0x563ebd): "unable to find driver for this platform: \"ACPI\".n\"@/SourceCache/xnu/xnu-1504.15.2/iokit/Kernel/IOPlatformExpert.cpp:1378Debugger called: <panic>

Ich habe dann im CloverConfigurator unter **ACPI > Fixes** im Trial-and-Error Verfahren verschiedene Settings getestet. Wenn "FixLAN_2000" und "FixAirport_4000" beide deaktiviert sind (und sonst alle Fixes auf default) funktioniert das Booten mit der config.plist ohne Probleme. Ich tippe also mal auf ein Problem mit den Netzwerk Kexten? Aber zumindest gibt es hier im Betrieb keine Probleme, LAN und WIFI funktionieren problemlos.

Es gibt nur ein Problem - ich habe keinen Sound. Bzw. die Onboard-Soundkarte wird (vermutlich) nicht erkannt.

Ich kann nur momentan nicht erkennen warum, mit den installierten Kexten sollte eigentlich

alles laufen ?

Hier ist meine Config.plist --> <https://pastebin.com/bzmMLTnE>

Folgende Kexte + UEFI64driver sind installiert --> <http://imgur.com/a/UkNUF>

Sound Driver Versionen:

AppleALC.kext (Version 1.1.1)

Lilu.kext (Version 1.1.1)

Shiki.kext (Version 1.1.3)

SMBIOS: iMac13,1

Vielleicht eine Idee woran es liegen könnte ? Vielen Dank im Voraus!

LG esky

EDIT: Okay hat sich erledigt! Ich hatte in der config.plist vergessen, das Layout für Realtek 1150 zu setzen. Jetzt klappt alles mit der Injection und der Sound läuft.