

Erledigt

HP Slice Elite 6700T Sleep & Shutdown Probleme

Beitrag von „antagon“ vom 3. Juni 2017, 12:25

iMac14,2 -> Macht der Gewohnheit.

iMac17,1 führt zu keiner Änderung von Sleep/ Reboot und Geekbench Werte sind gleich der iMac14,2 Werte.

Edit: Als iMac14,2 funktioniert die HD530 ohne weiteres mit 2 Monitoren (macOS 12.5). Kein Hot Plugging notwendig!!!

Den Clover Shutdown Fix hatte ich auch schon ausprobiert. Hilft leider nicht. Ebenso alle verfügbaren DSDT Shutdown Fixes.

Hibernate Mode ist korrekt konfiguriert, keine Änderung des Sleep Verhaltens.

NVME wird nachgerüstet. Die Clover Patches nutze ich immer zur Installation. Danach dann SSDT + HackrNVMeFamily-10_12_5 da diese Methode angeblich sicherer ist?!

APPLEALC:

Ich hab in meiner DSDT die notwendigen Patches, deswegen ist in Clover nichts angegeben. Habe in einem anderen Thread den Hinweis gefunden, dass der Conexant CX7501 dem Connexant CX20724 entspricht. AppleALC unterstützt layout ID 3 & 13 bei dem Codec. Mit der 3 läuft alles und AppleALC wird geladen. Leider keine native AppleHDA Unterstützung. das wäre ja was gewesen :).

Deine Config führt leider nicht zum Erfolg und die DSDT sorgt dafür das der kleine Kumpel nicht mehr startet. Ich hab den Eindruck du hast mir eine falsche Version der DSDT geschickt. Deine AML enthält immer den Error der nicht bearbeiteten DSDT (zumindest wenn ich versuche sie zu kompilieren).