

Erledigt

Problem MacOS 10.12.4 zu booten nach Installation auf ASUS G751JY

Beitrag von „griven“ vom 5. Juni 2017, 01:49

Laut dem Datenblatt zu dem Laptop werkelt da neben der NVIDIA auch die HD4600 also ein klassischer Fall von NVIDIA Optimus was unter OS-X leider so nicht spielt. Du kannst mit der [NoNvidia Kext](#) das laden der NVIDIA Treiber unterbinden (das System wird blind für die NVIDIA Karte) zudem wäre es dann Hilfreich in der Config.plist inject Intel anzuhaken und ggf. noch eine IGPlattformID für die HD4600 zu wählen. Wenn Du möchtest kannst Du den gesamten EFI Ordner mal in ein Archiv packen und hochladen dann können wir Dir bei den Einstellungen zur Hand gehen.