

Erledigt

HP Probook 430 G2

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 6. Juni 2017, 00:11

Einmal ohne Error und einmal zusätzlich mit LIDP Device. Die Fehler mit dem LIDP Patch sind bei dir aufgetreten, weil es bei dir das Device LID0 unter dem Namen LID gibt. Daher funktioniert der Patch nicht 1:1