

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „DSM2“ vom 7. Juni 2017, 07:08

[@hackiFan](#): Am USB Port kann es nicht liegen, da die BCM93460CD genau am selben USB 2.0 Port funktioniert hat.

Habe es dennoch probiert aber es funktioniert nicht.

Kann es sein das man diese einbinden muss in mein Setup [@apfelnico](#) ?

Komisch ist dennoch das sie auch trotz der Treiber für Windows von der ersten Seite für Bluetooth einfach nicht funktioniert...

Sehe auch nichts im Geräte-Manager dazu...