

Erledigt

macOS Sierra Hackintosh - extrem langsam und friert ein, Grafikkarte wird nicht erkannt, Audio nicht erkannt, USB nicht erkannt...

Beitrag von „marcosag“ vom 7. Juni 2017, 16:50

Also Clover mit Unibeast installiert auf einen USB 3.0 STICK, ich hoffe das ganze kann ich am Ende direkt auf der SSD installieren

EDIT:

Ich habe mittlerweile schon was rausgefunden, in den Clover "Graphics Injector" Einstellungen kann man "Inject ATI" auswählen und oben "Model" eingeben, da hab ich wie in einen anderen Forum "HD 7870" eingetragen ABER nach dem Boot ist die Einstellung wieder weg 🤔