

**Erledigt**

## macOS High Sierra Erfahrungen

**Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 7. Juni 2017, 21:12**

So, dann geselle ich mich mal der Gilde "extreme HighSierra Tester" dazu.

Meine Erfahrung soweit:

- die AMD RX4x0/5x0 laufen nach wie vor NICHT ohne eine Helperkarte (IGPU oder vergleichbares). Schade eigentlich.
- meine IGPU solo bringt immer nur einen KernelPanic beim starten des Systems
- IGPU als "primary GFX" plus RX480 als "secondary" bringt mir direkt nach dem Enter-drücken aus CLOVER rev.4082 immer nur die Meldung "error loading kernel cache (0x9)
- Thunderbolt ist ebenfalls auf dem alten Stand: angeschlossene TB3-Hardware läuft zwar, wird aber nicht im System Profiler unter dem Punkt "Thunderbolt" gezeigt.
- Sound von der RX480 nur, wenn im BIOS die Funktion "CSM" ausgeschaltet ist.
- Framebuffer für die RX480 konnte ich ORINOCO nehmen, ohne diesen anpassen zu müssen. Für die RX460 war es (wie früher schon) ACRE <--- allerdings musste ich diesen anpassen, da hier bei mir die werte für den HDMI-Connector andere waren.

Wer kann mir einen "goldenen" Tip geben, wie ich meine IGPU zum laufen bringe? latest LILU 1.1.4 und latest IntelGraphicFixup sind unter CLOVER/kexts/Other installiert.

Vorab danke an Alle, die helfen können.