

Erledigt

Usb Geräte bekommen kein Strom

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juni 2017, 17:00

Dann checke doch mal mit dem Clover Configurator deine config.plist und setze unter "Devices"->"USB" den Haken bei "HighCurrent".

Boote damit und prüfe es nochmal.