

Erledigt

Usb Geräte bekommen kein Strom

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juni 2017, 17:24

Dann hilft vielleicht noch die grobe Kelle mit einer gepatchten DSDT...

Extrahiere mal deine per mehrfachen Drückens der F4-Taste im Clover-Bootmenü.

Dadurch sollte die ACPI-Tabellen, inkl. der DSDT.aml, in den Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/origin abgelegt werden.

An der Stelle wäre aber wichtig zu wissen, ob Clover auf der versteckten EFI-Partition deiner Festplatte läuft oder direkt im Root-Verzeichnis dort lebt.