

Erledigt

Usb Geräte bekommen kein Strom

Beitrag von „al6042“ vom 8. Juni 2017, 18:36

Ich brauchte nur die DSDT.aml... 😊

Hier habe ich mal gepatchte vorbereitet und würde dich bitten, diese mal zu testen. Dafür muss die Datei im Ordner /EFI/CLOVER/ACPI/patched abgelegt werden und in der config.plist unter "Acpi"->"DSDT name" einfach der Begriff "DSDT.aml" eingetragen sein.