

Erledigt

## Lenovo Yoga 2 Pro - kompatibel?

Beitrag von „griven“ vom 10. Juni 2017, 22:41

Den [DVMT](#) auf 96 oder 64 MB setzen ist unter OS-X nötig damit der Framebuffer geladen wird. Werte kleiner 64 bzw. 96Mb führen zu einer Kernelpanik. Glücklicherweise muss man heute aber sein Bios dafür nicht mehr verbiegen sondern man kann das auch über einen Patch erledigen in vielen Fällen. Hierzu wird neben dem Lilu.kext noch der IntelGraphicsDVMTFixup.kext benötigt der hier in die Bresche springt. Ich habe Dir einfach mal beide Files angehängt sie kommen in den Ordner /Clover/Kexts/others auf die EFI Partition des Installationsmediums.