

Erledigt

## 10.12.6 Boot Crash mit GTX 1050 TI (Ozmosis)

Beitrag von „enjoylinus“ vom 11. Juni 2017, 13:36

[Zitat von al6042](#)

Unter Sierra wird der "NvidiaWeb"-Eintrag benötigt.

Mit Ozmosis muss man folgenden Schnipsel in das dritte Segment der Defaults.plist einbauen:

Code

1. `<key>nvda_drv</key>`
2. `<data>`
3. MQA=
4. `</data>`

Und dann den guten alten NVRAM-Reset durchführen, sodass die geänderte Defaults.plist auch eingelesen wird.

Vielen Dank für den Tipp!

Auch diesen Eintrag habe ich schon vorgenommen. Leider erneut ohne Erfolg...

Ich habe es auch mit einer anderen Grafikkarte mit Nvidia Chip versucht. Allerdings stürzt auch hierbei der Rechner beim Booten jedesmal ab.

Mit der Onboard-Grafik gelange ich bis ins Betriebssystem.