

Erledigt

Mac Pro 2.1- CPU-Upgrade: X5365 od. X5355? - > X5355.

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 12. Juni 2017, 18:34

Danke!

Da ich nicht wusste, wie die Verknüpfung der drei genannten Dinge zu Stande komme, habe ich mal händisch im smcfancontrol die Ventilhaus hochgedreht und den Riegeln mehr Luft gegeben: ist jetzt auf 50 bis 56 runter. Wo ist die "Schmerzgrenze" für die Riegel?

Den Ordner System/Library/LaunchDaemons habe ich gefunden. Aber wo gehört die fan.sh hin (Script), damit ich in der fan.plist den Pfad anpassen kann (wenn nötig)?

So richtig steige ich nicht dahinter - in dem Terminal-Script-Gedöns mit den Abhängigkeiten bin ich nicht wirklich zu Hause.